



Quali caratteristiche devono avere i beni per beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'iperammortamento

Al fine dell'applicazione dell'iperammortamento, i beni dei punti elenco da 1 a 12 del paragrafo devono obbligatoriamente avere queste 5 caratteristiche:

- 1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- 2) Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*
- 3) Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- 4) Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
- 5) Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- 1) Sistemi di telemanutenzione e/o telefiagnosi e/o controllo in remoto
- 2) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
- 3) Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).